

# Rechte Schaltereinheit - Kontakte reinigen

## Africa Twin CRF 1000D (2016/2017)

### Benötigtes Werkzeug:

- Steck-oder Ringschlüssel, Schlüsselweite 8
- Innensechskant, Schlüsselweite 5
- Schraubendreher - Kreuzschlitz PH 2
- feines Schleifpapier
- Reinigungsmittel
- Kontaktspray
- Küchenpapier / fusselfreies Tuch

### Schwierigkeitsgrad: leicht-mittel

### Demontage

1. Position des Bremsflüssigkeitsbehälters markiere:



2. Die zwei Schrauben des Bremsflüssigkeitsbehälters etwas lösen, um den Behälter ein paar cm in Richtung Mitte zu verschieben. Damit sind die Schrauben der Schaltereinheit besser erreichbar.

